

5050/2014

URZĄD GMINY w GOŁCZY
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 06.08.2014
L.dz.....
podpis p. Stanel-Meuf



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowa Huta
os. Zgody 14, 31-951 Kraków
tel.: 12 620 15 11
fax: 12 620 15 13
e-mail: nowahuta.rd@tauron-dystrybucja.pl

Kraków, dn. 04 sierpnia 2014 roku

1002753985

Urząd Gminy Gołcza

TD/O9/RD2/ZS/2014-08-04/
Barcode: 1002753311



Gołcza 80
32-075 GOŁCZA

Dotyczy: *przerw w dostarczaniu energii elektrycznej*

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2014 roku (data wpływu do TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. dnia 29 lipca 2014 roku) uprzejmie informujemy, że krótkie zaniki napięcia na linii napowietrznej 15kV „MIECHÓW”, z której są zasilani mieszkańcy Państwa Gminy spowodowane są zadziałaniem automatyki sieciowej SPZ (samoczynne ponowne załączenie). Najczęstszymi przyczynami takich wyłączeń są przemijające zwarcia spowodowane przez gałęzie, ptaki lub zjawiska atmosferyczne. Wyłączenia takie poza krótkotrwałą przerwą w dostawie energii elektrycznej nie skutkują uszkodzeniem prawidłowo zabezpieczonych i sprawnych technicznie urządzeń.

Działanie automatyki sieciowej jest nieodzownym elementem pracy napowietrznej sieci elektroenergetycznej, która ma chronić ją przed rozległymi uszkodzeniami oraz stanowi element ochrony przeciwporażeniowej. Automatyka zabezpieczeniowa jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w liniach średnich napięć na terenie całego kraju. Z tego też powodu nieplanowane zapady lub zaniki napięcia nie są zjawiskami odosobnionymi i nie możemy deklarować wyeliminowania tego typu zakłóceń w przyszłości.

W opisywanym przez Państwa przypadku bezpośrednią przyczyną działania automatyki SPZ na linii 15kV „MIECHÓW” są ptaki przylatujące na żerowisko, które w wielkich skupiskach siadają na elementach metalowych sieci zasilającej będących pod napięciem, powodując zwarcie. W celu ograniczenia liczby wyłączeń w dniach od 26 czerwca do 18 lipca 2014r. Rejon Dystrybucji przeprowadził prace eksploatacyjne, które w znaczny sposób ograniczyły częstość i ilość wyłączeń. Linia jest przez nas monitorowana i planowane są jeszcze dodatkowe prace, które powinny znacząco zmniejszyć ilość zaników napięcia. Niestety, ze względu na charakter i budowę linii SN nie można całkowicie wyeliminować zakłóceń w jej pracy.

Przepraszamy za dotychczasowe uciążliwości spowodowane przerwami w dostawie energii elektrycznej.

K/o:
1x RD-2/ZS a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Dyrektor RD Nowa Huta

Jerzy Paszt

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków
tel.: 12 261 21 11
fax: 12 241 27 19
e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (włacony): 511 974 935,12 zł

www.tauron-dystrybucja.pl